



### Berichtigung

#### **ZETBUG – ein komfortabler Z-80-Monitor**

*FUNKSCHAU 1980, Heft 11,  
Seite 101*

Wegen eines Fehlers in der TRS-80-Betriebssoftware muß der Befehl E5 (Push HL) von 4400 nach 43EF vorgezogen werden, um ein Fehlverhalten beim M-Kommando zu vermeiden: Manchmal würde fälschlich ROM ERROR ausgedruckt werden. Richtig muß es daher heißen:

```
43EF: E5 CD E1 43 20 23 20 00 CD B8 43  
CD C5 43 FE 0D 20 F6 2A...
```