



grüne Beschriftung = Bezeichnung nach Funkmaster  
 Leiterplatte neu erstellt und mit unbestückter  
 Originalplatine verglichen, Fehler in Plan beseitigt  
 Januar 2014  
 Johann Spannmeiers