



grüne Beschriftung = Bezeichnung nach Funkmaster
 Leiterplatte neu erstellt und mit unbestückter
 Originalplatine verglichen, Fehler im Plan beseitigt
 Januar 2014
 Johann Spannmeiers